

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra điểm bị sạt lở bờ sông đoạn trường TH&THCS Nguyễn
Du thôn Đăk Wâk xã Đăk Môn tỉnh Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 29/10/2025, UBND xã Đăk Môn tổ chức Đoàn kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại, mức độ ảnh hưởng điểm sạt lở bờ sông đoạn trường TH&THCS Nguyễn Du thôn Đăk Wăk xã Đăk Môn tỉnh Quảng Ngãi với thành phần, nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện lãnh đạo UBND xã

- Ông: Huỳnh Ngọc Ly - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

2. Đại diện Mặt trận TQVN xã

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| - Bà: Y Tình | - Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã |
| - Ông: A Thìn | - Chức vụ: PCT Hội Nông dân |
| - Bà: Y Loan | - Chức vụ: CT Hội nông dân |
| - Bà: Y Nhiệt | - Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên |

3. Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế xã

- Ông: Nguyễn Hữu Anh - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế

4. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Ông: A Thái - Chức vụ: Chỉ huy trưởng

5. Đại diện lãnh đạo Công an xã

- Ông: Nguyễn Minh Đức - Chức vụ: Trưởng Công an xã

6. Đại diện các Phòng/Ban liên quan thuộc UBND xã

- Ông: Nguyễn Văn Hiền - Chức vụ: PCT, Lãnh đạo phụ trách phòng
- Ông: A Thông - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND

8. Đại diện thôn Đăk Wâk

- Ông: Du Na Lũy - Chức vụ: Trưởng thôn

- Ông: A Jek

- Chức vụ: Trưởng Ban CTMT thôn

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Mô tả tóm tắt tình trạng sạt lở/ thiệt hại công trình

Trong đợt bão lũ vừa qua, dòng chảy sông suối đã làm sạt lở bờ suối ở khu vực từ UBND xã Đăk Kroong cũ đến hết khu vực trường TH&THCS Nguyễn Du; Tổng chiều dài đoạn sạt lở đất bờ suối khoảng 140m; vết sạt lở bờ suối có chiều cao trung bình khoảng 7m, vết taluy sạt lở dốc đứng, đỉnh taluy sạt lở cách hàng rào UBND xã Đăk Kroong cũ và hàng rào trường TH&THCS Nguyễn Du trung bình khoảng 7m, cục bộ tại khu vực trường TH&THCS Nguyễn Du có vết sạt lở đất ăn sâu sát chân tường rào, đoạn sạt lở này dài khoảng 15m, taluy sạt lở cao khoảng 7,5m dốc đứng có nguy cơ làm ngã đổ tường rào của trường.

(Có hình ảnh thực địa hiện trường kèm theo)

2. Ý kiến của Đoàn kiểm tra

Vết sạt lở tại khu vực trường TH&THCS Nguyễn Du có nguy cơ phát triển sâu thêm vào bờ, làm sập hàng rào trường học, có thể ảnh hưởng đến dãy phòng học gần khu vực này, đe dọa đến tính mạng học sinh cũng như giao viên đang sinh hoạt trong trường (Nếu xảy ra trận mưa bão tương tự đợt vừa qua).

III. Kết luận

Qua thực tế kiểm tra hiện trường, Đoàn kiểm tra tổng hợp ý kiến thống nhất như sau:

Ưu tiên tính toán thiết kế kè bảo vệ trường TH&THCS Nguyễn Du theo hình thức kè kiên cố, kết cấu kè phân tiếp giáp mực nước lũ lịch sử năm 2009 bằng tường bê tông cốt thép chịu lực, phần trên mực nước lũ lịch sử năm 2009 kè ốp mái bằng bê tông xi măng, tổng chiều dài kè khoảng 60m, chiều cao tường kè bê tông cốt thép là 7,1m (kể cả phần chôn móng) ngoài ra còn bố trí thêm 15m kè rọ đá để hướng dòng chảy phía thượng lưu kè ra phía lòng sông.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày được lập thành 11 bản và được thông qua cho các bên tham dự cùng nghe và thống nhất ký biên bản, mỗi đơn vị giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN
UBND XÃ ĐẮK MÔN
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Ngọc L.

ĐẠI DIỆN
PHÒNG KINH TẾ
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hữu Anh

ĐẠI DIỆN
CÔNG AN XÃ
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
Trưởng tá Hoàng Duy Hùng

ĐẠI DIỆN
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
(Họ và tên, ký, đóng dấu)
PHÓ CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG

A Thông

ĐẠI DIỆN
HỘI LH PHỤ NỮ
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

Y Loan

ĐẠI DIỆN
HỘI NÔNG DÂN
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

A Thìn

ĐẠI DIỆN
MTTQVN XÃ
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

Y Tĩnh

ĐẠI DIỆN
BCH QUÂN SỰ XÃ
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

CHỦ HUY TRƯỞNG
A Chải

ĐẠI DIỆN
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiêng

ĐẠI DIỆN
THÔN ĐẮK WẮK
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

Yuna Lý

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN THANH NIÊN
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

Thư

**Hình ảnh sạt lở bờ sông đoạn trường TH&THCS Nguyễn Du thôn Đăk
Wâk xã Đăk Môn**

